

712A Multimètre pince



Description :

- Multimètre pour maintenance itinérante.
- Mesure des courants sans contact, résistant aux environnements difficiles.
- Voltmètre DC / AC : 0 à 600 V.
- Ampèremètre DC / AC : 0 à 400 A.
- Ohmmètre : 0 à 40 M Ω .
- Test de continuité avec avertisseur sonore.
- Test diodes.
- Mesure température avec thermocouple K.
- RMS 600 V CAT III.

