

711A Multimètre



Description :

- Multimètre de maintenance.
- Idéal pour les dépanages d'ensembles électroniques ou électromécaniques et pour l'enseignement.
- Voltmètre DC / AC : 0 à 600 V.
- Ampèremètre DC / AC : 0 à 10 A.
- Ohmmètre : 0 à 40 M Ω .
- Capacimètre : 0 à 100 μ F.
- Fréquencemètre : 0 à 100 KHZ.
- Rapport cyclique : 5% à 99%.
- Test diode.
- Test de continuité avec avertisseur sonore.
- RMS 600 V CAT III.

