

Fiche technique

04/03/2016

OUMT4

WELLER MT4 PANNE 1.2mm FER MLR21



Panne de rechange pour fer OUMLR21.

- Type: tronquée
- Largeur: 1.2mm

Voir les pannes de la [série MT](advanced_search_result.php?keywords=panne MLR21)