

## Fiche technique

05/03/2016

**Ouwps18MP**

**WELLER WPS18MPEU FER 18W**



Fer à souder opérationnel très rapidement,  
en 35 s.

Puissance de 18W avec une efficacité équivalente à un fer de 60W.  
Une Led rouge passe au vert dès que le fer a atteint sa température de  
fonctionnement.

Panne à remplacement rapide par fiche Jack.

Pas besoin de support de fer, la panne reste surélevée quand le fer est posé.

- Equipé d'une led blanche d'éclairage
- Puissance du fer : 18 Watts (482°C).
- Température de travail atteinte en 35 secondes.
- Alimentation par bloc secteur ( fourni ).

Référence Weller WPS18MPEU.

Accéder aux

[- Pannes de rechange](advanced_search_result.php?keywords=panne ouwps18mp)

[- Consommables soudage et dessoudage](categories_code.php?code=1905)